УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы муниципального
районаСергиевский
_____ С. Н. Зеленина
(подпись)
«20» января 2020 г.

АНКЕТА
обследования объекта и его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения

№ _____ от «20» января 2020 г.

1. Сведения об объекте

1.1. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование, краткое наименование согласно уставу) Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа пос. Сургут муниципального района Сергиевский Самарской области структурное подразделение - детский сад «Петушок» (ГБОУ СОШ пос. Сургут СП детский сад «Петушок», ул. Первомайская 8А)

1.2. Юридический адрес организации (учреждения) 446551, Самарская область, Сергиевский район, пос. Сургут, ул. Первомайская 22

2. Год постройки здания 1982, последнего капитального ремонта –нет.

3. Вид деятельности: образование.

4. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.

5. Объем предоставляемых услуг: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 142.

6. Наименование элементов объекта:

7. Количество и назначение входов 2 входа центральных и 4 запасных

8. Год постройки 1971

9. Год последней реконструкции

Описание маршрута следования к объекту

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м		**600**	
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки		Автобусный маршрут «Сергиевск-Суходол»	
Наличие переходов на пути следования от остановки		имеются	
Регулируемые переходы	нет	со звуковой сигнализацией	нет
Нерегулируемые переходы	нет		
Внеуличные переходы	нет	С пандусом	нет
		С подъемником	нет
Тактильные указатели	нет		
Перепады высоты на пути движения	более 4 см	Съезды с уклоном более 10%	нет
Открытые лестницы	нет	Пандусы с уклоном более 8%	нет
Поручни на лестницах	нет	Поручни на пандусах	нет

№ поме-щений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1. Территория, прилегающая к объекту (при наличии)						
	1.1. Вход на территорию (при наличии ограждения)					
	Ширина прохода, калитки	≥ 1,2 м	1,5м	К, О		
	Информация об объекте	наличие	нет	К, О, С, Г	создание	
	1.2. Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)					
	Указатели направления движения	наличие	нет	К, Г	Установить указатели движения	
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	≥ 2,0 м	Более 2,0 м.	К		
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	≥ 1,2 м не менее 2,0 х 1,8 м	1,9 м. х 1,9м	К		
	Тактильная полоса перед съездом	> 0,8 м	нет	С		
	Тактильная полоса перед лестницей	> 0,8 м	нет	С	Установить тактильную полосу перед лестницей	
	Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре	> 0,8 м	нет	С		
	Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м	нет	С		

№ поме-щений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	< 0,025 м	0,05м	К, С, О		
	Высота бордюров по краям пешеходных путей	> 0,05 м	0,05м	К, С, О		
	Места отдыха**	наличие	нет	К, О	создание	
	1.3. Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)					
	Расстояние до входа в здание	≤ 50 м	нет	К, О		
	Количество машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) на высоте не менее 1,5 м	> 5% (не менее 1 места)	нет	К	создание	
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 х 3,6 м	нет	К	создание	
	1.4. Открытая лестница					
	Ширина лестничных маршей	≥ 1,35 м	?	О, С		
	Марш лестницы между площадками	3-12 ступеней	2 ступени	О, С		
	Единообразная геометрия ступеней	наличие	нет	О, С	-	
	Высота подступенка	0,12-0,15 м	0,12	О, С		

№ поме-щений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Ширина проступей	0,35-0,4 м	0,20	О, С		
	Расстояние до кромки ступени тактильной полосы перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м	≥ 0,8-0,9 м	нет	С	создание	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С	создание	
	Поручни с двух сторон:	наличие	нет	О, С	создание	
	расстояние между поручнями	≥ 1,0 м	нет	О, С	создание	
	высота поручней	0,9 м	нет	О	создание	
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	нет	О	создание	
	завершающие горизонтальные части поручней	≥ 0,3 м	нет	О, С	создание	
	1.5. Пандус на рельефе					
	Высота подъема одного марша	≤ 0,8 м	нет	К	создание	
	Угол уклона	≤ 5 °	нет	К	создание	
	Поручни с двух сторон:	наличие	нет	К, О	создание	
	расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	нет	К, О	создание	
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м	нет	К	создание	
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м	нет	О	создание	
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	нет	К, О	создание	
	завершающие горизонтальные части поручней	≥ 0,3 м	нет	К, О	создание	

№ поме-щений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Площадки на горизонтальном участке пандуса:	наличие	нет	К	создание	
	в верхнем окончании пандуса	≥ 1,5 х 1,5 м	нет	К	создание	
	промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	≥ 1,5 х 1,5 м	нет	К	создание	
	промежуточная площадка на повороте пути движения	≥ 1,5 х 1,5 м	нет			
	в нижнем окончании пандуса	≥ 1,5 х 1,5 м	нет	К		
	Колесоотбойники высотой не менее 0,1 м по продольным открытым краям маршей и на горизонтальных площадках	наличие	нет	К, О		
2. Входная группа (для доступа в зону оказания услуги)						
	2.1. Крыльцо или входная площадка					
	Высота площадки	м				
	Габариты площадки без пандуса (ширина х глубина)	≥ 1,4 х 2 м или 1,5 х 1,85 м		О, С		
	Габариты площадки с пандусом (ширина х глубина)	≥ 2,2 х 2,2 м		К		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами)	наличие		К, О, С		
	Навес	наличие	есть	К, О		

№ поме-щений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес)	наличие	есть	К, О, С		
	Информация об объекте	наличие	есть	Г		
	Система вызова помощи	наличие	нет	К	установка	
	2.2. Лестница наружная					
	Нескользкое покрытие	наличие	есть	О, С		
	Расстояние до кромки ступени перед маршем вверху и внизу тактильной полосы	0,6 м	нет	С	Установить тактильную полосу	
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5 м	-	С		
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	С	Выполнить контрастную маркировку крайних ступеней	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С	создание	
	Поручни с двух сторон:	наличие	нет	О, С	создание	
	высота поручней	0,9 м	нет	О, С	создание	
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	нет	О, С	создание	
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq$ 0,3 м	нет	О, С	создание	

№ поме-щений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Разделительные поручни при ширине марша ≥ 4 м**	наличие	нет	О, С	создание	
	2.3. Пандус наружный					
	Ширина марша	≥ 1,0 м	1.0	К		
	Угол уклона	≤ 5 °		К		
	Высота подъема одного марша (максимальная)	≤ 0,8 м		К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	нет	К, О		
	расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	1.0	К, О		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м		К		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м		О		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	нет	К, О		
	завершающие горизонтальные части поручней	≥ 0,3 м		К, О		
	Площадки на горизонтальном участке пандуса:		нет			
	в верхнем окончании пандуса	≥ 1,5 х 1,5 м		К		
	промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	≥ 1,5 м	нет	К		
	промежуточная площадка на повороте пути движения	≥ 1,5 х 1,5 м	нет	К		
	в нижнем окончании пандуса	≥ 1,5 х 1,5 м	нет	К		

№ поме-щений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	нет	К, О		
	Нескользкое покрытие	наличие	нет	К, О		
	Наружный подъемник (при отсутствии пандуса) вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	нет	К		
	Звуковой маяк у входа**	наличие	нет	С	установить	
	Световой маяк у входа**	наличие	нет	Г	установить	
	2.4. Тамбур					
	Габариты (глубина х ширина)	≥ 2,3 х 1,5 м, при реконструкции – (1,5-1,8) х 2 м		К		
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	Р	К, О		
	Ширина дверного проема	≥ 1,2 м, при реконструкции – ≥ 0,9 м		К, О		
	Высота порога наружного, внутреннего	каждого элемента – < 0,014 м, общая высота – ≤ 0,028 м	0.014	К		
	Контрастная маркировка прозрачных дверных полотен	наличие	нет	С	установить	

№ поме-щений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
3. Пути движения на объекте (для доступа в зону оказания услуги)						
	3.1. Лестница на уровень 1-го этажа					
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С		
	Поручни с двух сторон:	наличие	нет	О, С		
	на высоте	0,9 м		О, С		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	нет	О, С		
	завершающие горизонтальные части поручней	≥ 0,3 м	0.3	О, С		
	3.2. Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа					
	Ширина марша	≥ 1,0 м	нет	К		
	Угол уклона	≤ 5 °	нет	К		
	Разворотные площадки внизу, вверху	≥ 1,5 х 1,5 м	нет	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	нет	К, О		
	расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	нет	К, О		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м	нет	К		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м	нет	О		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	нет	К		
	завершающие горизонтальные части поручней	≥ 0,3 м	нет	К, О		

№ поме-щений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	нет	К		
	Пандус переносной (при отсутствии стационарного)	наличие	нет	К		
	Подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса):		нет			
	стационарный	наличие	нет	К		
	мобильный	наличие	нет	К		
	3.3. Коридоры/холлы					
	Ширина полосы движения	≥ 1,2 м		К		
	Разворотные площадки	≥ 1,5 х 1,5 м		К		
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты (ширина)	≥ 1,0 м	нет	К, О		
	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	есть	К, Г		
	Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	нет	К, Г		
	Речевые информаторы и маяки**	наличие	нет	С		
	Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации**	наличие	нет	Г		
	Аудиовизуальные информационно-справочные системы**	наличие	нет	Г		

№ поме-щений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Тактильная схема	наличие	нет	С		
	Место отдыха и ожидания (не реже чем через 25 м):	наличие	есть	К, О, С, Г		
	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О): глубина зоны сидения – не менее 1,2 м	≥ 1 на этаж	есть	О		
	для колясочников: глубина – 1,5 м, ширина – 0,9 м	≥ 1 на этаж	есть	К		
	Навесное оборудование, выступ в зону движения	≤ 0,1 м	нет	С		
	Рифленая и (или) контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями (ширина)	0,6 м	нет	С		
	Опорные устройства	наличие	нет	О, С		
	Контрастная маркировка дверных проемов**	наличие	нет	С		
	3.4. Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)					
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С		
	Контрастная маркировка	наличие	нет	С		
	Поручни с двух сторон на лестнице:	наличие	нет	О		
	на высоте	0,9 м	нет	О		

№ поме-щений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	нет	К		
	завершающие горизонтальные части поручней	наличие	нет	О		
	3.5. Пандус внутренний на этаже					
	Ширина марша	≥ 1,0 м	нет	К		
	Угол уклона	≤ 5 °	нет	К		
	Разворотные площадки внизу, вверху	≥ 1,5 х 1,5 м	нет	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	нет	К, О		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м	нет	К		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м	нет	О		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	нет	К		
	3.6. Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)					
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина 0,3 м)	0,6 м	нет	С	установить	
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5 м	нет	С		
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	С	установить	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С	установить	
	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	нет	О, С	установить	

№ поме-щений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	на высоте	0,9 м	нет	О, С		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	нет	О, С		
	завершающие горизонтальные части поручней вверху, внизу	≥ 0,3 м	нет	О, С		
	Цифровые контрастные обозначения этажа	наличие	нет	С	установить	
	Указатели номера этажа на поручне тактильные**	наличие	нет	С	установить	
	Лестница № ____(вкладка при наличии других лестниц)		нет			
	3.7. Лифт пассажирский					
	Кабина:		нет			
	габариты (глубина х ширина)	при новом строительстве – ≥ 1,5 х 1,7 м, для действующих объектов – ≥ 1,1 х 1,4 м	нет	К		
	ширина дверного проема	при новом строительстве – ≥ 0,95 м, для действующих объектов – ≥ 0,8 м	нет	К		
	Зеркало**	наличие	нет	К		
	Поручни**	наличие	нет	О		

№ поме-щений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта**	наличие	нет	Г, С		
	Знак доступности	наличие	нет	К		
	Цифровые контрастные обозначения этажа напротив лифта	наличие	нет	С		
	Тактильная маркировка цифр на кнопках управления лифтом	наличие	нет	С		
4. Зона оказания услуги (в зависимости от сферы деятельности)						
	4.1. Обслуживание через окно/прилавок					
	Высота рабочей поверхности	0,8-1,1 м	1.0	К		
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	≥ 1,2 м	2.0	К		
	Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков					
	4.2. Обслуживание в кабинете №____					
	Ширина проема двери	≥ 0,9 м		К		
	Высота порога	отсутствие	отсутствие	К, О		
	Информация тактильная	наличие	нет	С		
	Информация визуальная контрастная:	наличие	нет	К, О, С, Г		
	размещение на высоте**	≤ 1,8 м	нет	К		

№ поме-щений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	высота прописных букв**	≥ 0,025 м	нет	С		
	Габариты зоны сидения (глубина)	≥ 1,2 м	нет	О		
	Зона для кресла-коляски	≥ 1,5 х 1,5 м	нет	К		
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,7-0,8 м		К, О		
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов					
	4.3. Обслуживание с перемещением в кабинет №____					
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	≥ 1,2 м	нет	К		
	Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и прочее)	0,8-1,1 м	нет	К		
	Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов					
	4.4. Кабина индивидуального обслуживания №____(примерочная, переговорная, кабина телефона)					
	Ширина х глубина	1,5 х 1,5 м	нет	К		
	Место для сидения**	наличие	нет	О		
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)**	наличие	нет	О		
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабин					
	4.5. Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и прочее вместимостью более 50 мест)					
	Доля мест для колясочников	≥ 2 %	нет	К		

№ поме-щений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	≥ 1,2 м	нет	К		
	Доля мест для лиц с нарушением слуха	≥ 2	нет	Г		
	Вкладка при необходимости описания нескольких залов					
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие	нет	К		
5. Санитарно-бытовые помещения						
	5.1. Санузел для посетителей					
	Санузел	наличие	есть	Г		
	5.2. Санузел для инвалидов					
	Санузел	наличие	нет	К, О, С	установка	
	Знак доступности помещения	наличие	нет	К	установка	
	Тактильная маркировка санузла	наличие	нет	С	установка	
	Ширина дверного проема	≥ 0,9 м	нет	К, О	установка	
	Направление открывания дверей	наружное	нет	К	установка	
	Кабины для инвалидов:		нет		установка	
	количество кабин	> 1 шт.	нет	К, О	установка	
	ширина дверного проема	≥ 0,9 м	нет	К, О	установка	
	габариты (минимальная глубина)	≥ 1,8 м	нет	К, О, С	установка	

№ поме-щений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	габариты (минимальная ширина)	≥ 1,65 м	нет	К, О, С	установка	
	Унитаз:		нет		установка	
	опорные поручни	наличие	нет	К, О	установка	
	откидные поручни**	наличие	нет	К	установка	
	зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина х глубина)	≥ 0,75 × 1,2 м	нет	К	установка	
	крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	нет	О	установка	
	Раковина:		нет		установка	
	высота раковины	0,75-0,85 м	нет	К, О	установка	
	опорный поручень	наличие	нет	О	установка	
	водопроводный кран с рычажной рукояткой	наличие	нет	К, О	установка	
	водопроводный кран с автоматическим и сенсорным кранами бесконтактного типа**	наличие	нет	К, О	установка	
	зоны у раковины для кресла-коляски (глубина х ширина)	≥ 1,30 х 0,85 м	нет	К	установка	
	крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	нет	О	установка	
	Зеркало поворотное	наличие	нет	К, О	установка	
	Писсуар на высоте от пола	≤ 0,4 м или	нет	К	установка	

№ поме-щений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
		вертикальной формы				
	Душевые:		нет		установка	
	габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой	≥ 0,9 х 1,5 м	нет	К, О	установка	
	размеры сиденья душевой кабины (глубина х длина)	≥ 0,48 х 0,85 м	нет	К, О	установка	
	опорный поручень	наличие	нет	К, О	установка	
	Система тревожной сигнализации	наличие	нет	К, О, С	установка	
	Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат или душевых					
6. Средства информации и телекоммуникации на объекте						
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	нет	К, О, Г, С	установка	
	Надписи:	наличие	нет	К, О, Г, С	установка	
	размещение на высоте	≥ 1,5 м и ≤ 4,5 м	нет	К, О, Г, С	установка	
	высота прописных букв	≥ 0,075 м	нет	К, О, Г, С	установка	
	освещенность	наличие	нет	К, О, Г, С	установка	
	Указатели, пиктограммы:	наличие	нет	К, О, Г, С	установка	
	размещение на высоте	1,3-1,4 м	нет	К, О, Г, С	установка	
	высота прописных букв	≥ 0,075 м	нет	К, О, Г, С	установка	

№ поме-щений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	освещенность	наличие	нет	К, О, Г, С	установка	
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами, изготовленными с использованием шрифта Брайля:	наличие	нет	С		
	высота размещения	1,3-1,4 м		С		
	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	нет	С	установка	
	на кнопках управления лифта	наличие	нет	С	установка	
	на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие	нет	С	установка	
	Текстофоны (текстовые телефоны), текстовые средства связи, в том числе с «бегущей строкой», факсимильные аппараты	наличие (не менее 1 шт.)	нет	Г	установка	
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	наличие (не менее 1 шт.)	нет	С, Г	установка	
	Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	нет	К	установка	
	Речевые информаторы и маяки	наличие	нет	С	установка	
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м	наличие	нет	С	установка	
	Световые текстовые табло для вывода	наличие	нет	Г, С	установка	

№ поме-щений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	оперативной операции					
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	нет	К, С, О, Г	установка	
	Индукционная система:	наличие	нет	Г	установка	
	стационарная	наличие	нет	Г	установка	
	переносная	наличие	нет	Г	установка	

Выводы:

а) на территории объекта- оборудования машино - мест для инвалидов;

б) оборудовать рельефную полосу перед маршем;

в) на путях передвижения - установить полосу движения, рельефную (тактильную) полосу;

г) в зоне оказания услуги- оборудование зон сидения, для кресла- каталок.

д) в санитарных помещениях – установить знак доступности помещения, тактильной полосы, переоборудовать зону у раковины, унитазов,

ж) по средствам информации и коммуникации на объекте- установить тактильные средства информации, телефон речевые информаторы.

Приложения: 1._____
2._____
3._____

Представитель рабочей группы

Главный ~~консультант~~ специалист Северного управления МОНСО
_____ Н. И. Брилькова

Представитель организации, эксплуатирующий объект

Директор ГБОУ СОШ пос. Сургут
_____ Т.В. Баляба